

HOTARARE

Privind aprobarea procesului verbal privind constatarea si evaluarea
pagubelor produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase
produse in comuna Faraoani din perioada 24.05 – 04.06.2016

Consiliul local al comunei Faraoani, judetul Bacau,
intrunit in sedinta extraordinara din data de 09.06.2016

Avand in vedere cererile inregistrate la Primaria comunei Faraoani in numar de 32(trei zeci si doua), prin care cetatenii afectati,solicita despagubiri pentru daunele produse de fenomenele hidrometeorologice, Expunerea de motive al primarului comunei Faraoani, inregistrata sub nr.3952 din 06.06.2016, raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.3954/2016 si raportul de avizare a comisiei pe domenii de specialitate inregistrat sub nr.3955/2016;

Vazand procesul verbal intocmit de catre comisia numita prin Ordinul Prefectului nr.131/25.05.2016, privind constatarea si evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase , produse in comuna Faraoani din perioada 24.05-04.06.2016;


In temeiul art.36 alin.(1), alin.(6), litera „a,, , pct.8, art.39 alin.(2) , art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) litera „b,, alin.(3) litera „a,, si „b,, din Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

ART.1. Se aproba procesul verbal privind constatarea si evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase , produse in comuna Faraoani din perioada 24.05 – 04.06.2016, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2. Primarul comunei Faraoani, va solicita Guvernului Romaniei prin Institutia Prefectului judetului Bacau sprijin in materiale de constructii necesare refacerii gospodariilor afectate precum si fonduri pentru refacerea infrastructurii publice afectate , conform mentiunilor din procesul-verbal aprobat la art.1.

ART.3. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului, judetul Bacau, primarului comunei Faraoani si se aduce la cunostinta publica in conditiile legii.



PRESEDINTE DE SEDINTA,

Balint Ioan

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR COM.FARAOANI,

Farcas Ana

Nr. 29
din 09.06.2016

Hotararea a fost adoptata cu 12 voturi,,pentru,, 12 consilieri prezenti

ROMÂNIA



COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BACĂU

Nr. ISU Bacău 7069 din 06.06.2016

Nr. primăria Faraoani 2213 din 06.06.2016

PROCES VERBAL

**privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase, produse în comuna FARAONI din perioada
24.05 -04.06.2016**

Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr. 131 din 25.05.2016, formată din:

MEMBRI:

- ing. RADU BIGIHIU - SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR BACĂU
- ing. STRUGARU ROMULUS - IJC BACĂU
- Lt. Col. GONTARIU DOREL - ISU Bacău
- ing. DEACONU MARIAN CJ -SPDJ Bacău
- cc. VÎNTU BEATRICE - DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI BACĂU

ne-am deplasat astăzi, 08.06.2016 în comuna Faraoani, județul Bacău, în prezența domnului viceprimar FARCAȘ GHERGHINA ADRIAN, ȘEFUL S.V.S.U IȘVANCA PAVEL, și doamna administrator CIURARU PAL CRISTINA din partea Primăriei Faraoani, unde am constatat faptul că, în urma precipitațiilor din perioada **24.05 - 04.06.2016**, au fost afectate următoarele:

Nr. crt.	Tip obiectiv avariat / distrus						Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și în de material)
	Caracteristici obiectiv avariat/distrus			Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresa, zonă, poște km, etc.)	Avariat / distrus					Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material	U.M.	Cant.	
	Denumire	U.M.	Cant.												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Satul / cartierul ...															
1. Gospodării															
1.1	Locuinta	Nr.	1	Ciuraru Magdalena	Sat Faraoani, nr. 1165	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Parchet	lemn	mp	50	2500
1.2	Locuinta	Nr.	1	Diac Bernadin	Sat Faraoani, nr. 1098	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Parchet	lemn	mp	40	2000
1.3	Locuinta	Nr.	1	Bulai Tereza	Sat Faraoani, Nr. 1022	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Parchet	lemn	mp	30	1500
1.4	Anexa locuinta	Nr.	1	Moraru Bernadin	Sat Faraoani, Nr. 1091	D	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Grajd	lemn	mp	40	14000
1.5	Împrejmuire gard	Nr.	1	Cochior Cristina	Sat Faraoani, Nr. 1025	D	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard distins stalpi de teava distinsi	Plasa de sarma	Ml	20	1200
1.6	Împrejmuire gard	Nr.	1	Diac Bernadin	Sat Faraoani, Nr. 1098	D	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard Stalpi de beton	Scandura Stalpi de beton	Ml	25	1500
1.7	Împrejmuire gard	Nr.	1	Duma Porondi Cristinel	Sat Faraoani, Nr. 1096	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din tabla	Tabla	Ml	50	3000
1.8	Împrejmuire gard	Nr.	1	Duma Pavel	Sat Faraoani, Nr. 1099	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din tabla	Tabla	ml	20	1200
1.9	Împrejmuire gard	Nr.	1	Moraru Bernadin	Sat Faraoani, Nr. 1091	D	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din scandura cu fundatie de beton	Scandura	Ml	150	9000
1.10	Împrejmuire gard	Nr.	1	Cioineao Maria	Sat Faraoani, Nr. 1090	D	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din scandura	scandura	Ml	80	3000

Nr. crt.	Tip obiectiv avariat / distrus						Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracte-ristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torenț, pe versanți)	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)
	Caracteristici obiectiv avariat/distrus			Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poștă km, etc.)	Avariat / Distrus					Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material	U.M.	Cant.	
	Denumire	U.M.	Cant.												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.11	Imprejmuire gard	Nr.	1	Farcas Mihai Giurgi	Sat Faraoni, Nr.1093	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din scandura cu stâlpi	Scandura	MI	50	2500
1.12	Imprejmuire gard	Nr.	1	Diac Valentin	Sat Faraoni, Nr.1159	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din scandura	scandura	MI	50	2500
1.13	Imprejmuire gard	Nr.	1	Jitaru Sel Clara	Sat Faraoni, Nr.1137	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din scandura	scandura	ml	60	3000
1.14	Imprejmuire gard	Nr.	1	Jitaru Sel Clara	Sat Faraoni, Nr.1158	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din scandura	scandura	ml	40	2000
1.15	Imprejmuire gard	Nr.	1	Jitaru Bernadin	Sat Faraoni, Nr.1099A	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard in plasa cu stâlpi din fier	Plasa stâlpi	MI nr	30 16	1800
1.16	Imprejmuire gard	Nr.	1	Borcs Verona	Sat Faraoni, Nr.1039	D	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din tabla	Tabla	ml	20	1200
1.17	Imprejmuire gard	Nr.	1	Iacobus Ana	Sat Faraoni, Nr.1039A	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din scandura	Scandura	MI	40	2000
1.18	Imprejmuire gard	Nr.	1	Bulai Tereza	Sat Faraoni, Nr.1022	D	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din tabla cu fundalie de beton	Tabla	MI	40	2400
1.19	Imprejmuire gard	Nr.	1	Cosa Cires Mihai	Sat Faraoni, Nr.1105	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard scandura	scandura	MI	30	1500
1.20	Imprejmuire gard	Nr.	1	Jusca Francisc	Sat Faraoni, Nr.1043	D	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din scandura	Scandura	MI	30	1500
1.21	Imprejmuire gard	Nr.	1	Fartade Serban Elisabeta	Sat Faraoni, Nr.1042A	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din tabla	Tabla	MI	50	3000

Nr. crt	Tip obiectiv avariat / distrus						Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); de scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect avariat și tip de material) (lei)
	Caracteristici obiectiv avariat/distrus			Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poștă km, etc.)	Avansat / Distrus					Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material	U.M.	Cant.	
	Denumire	U.M.	Cant.												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.22	Imprejmuire gard	Nr.	1	Rusu Anica	Sat Faraoni, Nr.1102A	D	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din scandura	Scandura	Ml	30	1500
1.23	Imprejmuire gard	Nr.	1	Duma Maria	Sat Faraoni, Nr.104E	D	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din plasa	plasa	ml	40	2000
1.24	Imprejmuire gard	Nr.	1	Duma Munteanu Margareta	Sat Faraoni, Nr. 1102	D	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din plasa	plasa	ml	20	1200
1.25	Imprejmuire gard	Nr.	1	Duma Dombi Bernadina	Sat Faraoni, Nr.102E	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din scandura	lemn	ml	30	1500
1.26	Imprejmuire gard	Nr.	1	Duma Iosif	Sat Faraoni, Nr.1298	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din scandura	lemn	ml	35	1750
1.27	Imprejmuire gard	Nr.	1	Farcas Mihai Giurgi	Sat Faraoni, Nr.1298	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din scandura	lemn	ml	20	1000
1.28	Imprejmuire gard	Nr.	1	Tancu Magdalena	Sat Faraoni, Nr.1295	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din scandura	lemn	ml	30	1500
1.29	Imprejmuire gard	Nr.	1	Duma Cristina	Sat Faraoni, Nr.1134	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din scandura	lemn	ml	40	2000
1.30	Imprejmuire gard	Nr.	1	Panaita Genoveva	Sat Faraoni, Nr.1041	D	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Gard din scandura	lemn	ml	40	2000
2. Drumuri (DN, DJ, DC, drumuri sătești, străzi, alei, trotuare, ulițe etc)															
2.1	Drum comunal	km	0.20	UAT Faraoni	Sat Faraoni Zona Tigăne între nr.110-123	A	Viitura	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Scurgere de pe versanți	Rupere terasament drum	balast	mc	150	6000
2.2	Drum comunal	km	0.18	UAT	Sat Faraoni Zona Cojana	A	Viitura	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Paraul Căcacea	Rupere terasament	balast	mc	100	4000

Nr. crt	Tip obiectiv avariat / distrus							Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)		
	Caracteristici obiectiv avariat/distrus		Definitor (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresa, zonă, poziție km, etc.)	Avariat / Distrus	Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare		Caracteristici ale viiturii	Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material	U.M.		Cant.	
	Denumire	U.M.													Cant.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Faraoni	Intre nr.357-343			de transport			drum				
2.3	Drum comunal	km	0.40	UAT Faraoni	Sat Faraoni Zona Valea de Jos Intre nr.1165-1169	A	Viitura	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Rupere terasament drum	balast	mc	170	5800
2.4	Ulica infundata	km	0.40	UAT Faraoni	Sat Faraoni, zona Valea de Sus Intre nr.1031-1042	D	Viitura	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Rupere terasament drum	balast	mc	230	9200
2.5	Drum comunal	km	0.30	UAT Faraoni	Sat Faraoni, zona Valea de Sus Intre nr.1011-1024	D	viitura	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Rupere terasament drum	asfalt	mp	1800	158000
2.6	Drum forestier	km	1.50	UAT Faraoni	Sat Faraoni Zona Valea de Sus Intre n.1011 (canton) si podul Rohatca	A	Viitura	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Paraul Valea Mare	Rupere terasament drum	balast	mc	600	24000
2.7	Drum comunal	km	0.30	UAT Faraoni	Sat Faraoni, zona Valea de Sus Intre nr.1066+1073	A	viitura	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Rupere terasament drum	Balast	mc	108	4320
2.8	Drum comunal	km	0.49	UAT Faraoni	Sat Faraoni, zona Valea de Sus Intre nr.1091 +1078	A	viitura	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Rupere terasament drum	balast	mc	153	6120
2.9	Drum comunal	km	0.20	UAT Faraoni	Sat Faraoni, zona Valea de Sus Intre nr.880 +910	A	viitura	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Distrugere indiguire	asfalt	mp	400	112000
2.10	Drum comunal local	km	0.35	UAT Faraoni	Sat Faraoni, zona Valea de Sus Intre nr.1091 +1078	D	viitura	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Rupere terasament drum	balast	mc	153	6120
2.11	Drum comunal local	km	0.23	UAT Faraoni	Sat Faraoni,	A	viitura	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Rupere terasament	balast	mc	108	4320

Nr. crt	Tip obiectiv avariat / distrus					Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect afectat și tip de material)				
	Caracteristici obiectiv avariat/distrus		Deținător (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresă, zonă, poștă km, etc.)	Sursă viitură / Mecanism de inundare		Caracteristici ale viiturii	Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material	U.M.		Cant.			
	Denumire	U.M.											Cant.		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					zona Valea de Sus între nr.1066 +1073		de transport			drum					
2.12	Drum comunal local	km	0,08	UAT Faraoni	Sat Faraoni, zona Valea de Sus între nr 1163 +1203	A	viitura	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	balast	mc	50		2000
2.13	Drum comunal local	km	0,08	UAT Faraoni	Sat Faraoni, zona Valea de Sus între nr 1101 +1096	A	viitura	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	balast	mc	50		2000
2.14	Drum comunal local	km	0,05	UAT Faraoni	Sat Faraoni, zona Valea de Sus între nr 1096 +1097	A	viitura	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	balast	mc	20		800
2.15	Drum comunal local	km	0,03	UAT Faraoni	Sat Faraoni, zona Valea de Sus între nr 1026 +1035	A	viitura	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	balast	mc	18		720
2.16	Drum comunal local	km	0,30	UAT Faraoni	Sat Faraoni, zona Valea de Sus între nr 1289 +1302	A	viitura	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	balast	mc	130		5200
2.17	Drum comunal	km	0,50	UAT Faraoni	Sat Faraoni, zona Valea de Sus între nr.	A	viitura	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	asfalt	mp	300		220000
3	Poduri, podete, punți pietonale etc.														
3.1	Punte pietonală	nr.	1	UAT Faraoni	Sat. Faraoni, Zona Valea de Sus Nr.1347	A	viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Sina de fier	buc	1		3600 (val. inv.)
3.2	Punte pietonală	nr.	1	UAT	Sat. Faraoni, Zona Valea de Jos	A	viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Sina de fier	buc	1		1920

Nr. crt	Tip obiectiv avariat / distrus						Sursă viitură / inundație	Mecanism de inundare	Caracteristici ale viiturii	Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanți	Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului				Valoare (pe obiect avariat și în de material) (lei)
	Caracteristici obiectiv avariat/distrus			Definitor (persoană fizică / juridică)	Localizare (adresa, zonă, poștă km, etc.)	Avariat / Distrus					Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material	U.M.	Cant.	
	Denumire	U.M.	Cant.												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Faraoni	Nr.1150A			de transport			l=1,7 m				(val. Inv.)
3.3	Punte pietonală	nr.	1	UAT Faraoni	Sat. Faraoni, Zona Valea de Sus Nr.1110	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Punte pietonală L=11 m l=1,1 m	Sina de fier	buc	3	2264 (val. Inv.)
3.4	Punte pietonală	nr.	1	UAT Faraoni	Sat. Faraoni, Zona Valea de Sus Nr.1115	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Punte pietonală L=10 m l=0,90 m	Sina de fier	buc	1	1920 (val. Inv.)
3.5	Punte pietonală	nr.	1	UAT Faraoni	Sat. Faraoni, Zona Valea de Sus Nr.1004A	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Punte din piloni de beton L=14,4 m l=0,3 m	Piloni de beton	buc	2	3600 (val. Inv.)
3.6	Pod rutier	nr.	1	UAT Faraoni	Sat. Faraoni, Zona Valea de Sus Nr.1043	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Pod rutier L=5,6 m l=3,4 m	Beton armat	Buc	1	50000
3.7	Pod rutier	nr.	1	UAT Faraoni	Sat. Faraoni, Zona Valea de Sus Nr.1013	A	Viitură	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Parau Valea Mare	Pod rutier L=4,8 m l=4 m	Beton armat	Buc	1	50000

4. REȚEA ALIMENTARE APA/CANAL													
4.1	Statie de pompare canalizare	Nr. 2	UA7 Faraoni	Sat. Faraoni, Zona Valea de Sus Nr. 1004A-1 buc Nr. 1150 A—la dispensar -1 buc	D	Văltură	Depășirea capacității de transport	Văltură rapidă	Parau valea Mare	Statie de pompare Tip TOP 65 alcatuita din : cod refulare, set montaj cod refulare, bridă ghidaj, set montaj bridă, lan ancorare, cheson din material plastic având D=1000mm, H=4000- 4500 mm, instalații hidromecanice in interiorul statiei. Caracteristici tehnice: Q=28,5 mc/h; H=14,5mca;P=4,4kw (1A+1R).	Echipament e distruse complet	Buc 2	136000
4.2	Statie de pompare canalizare	Nr. 1	UAT Faraoni	Sat. Faraoni, Zona Valea de Sus Nr. 1034 —la loc. Ciuraru Petre	A	Văltură	Depășirea capacității de transport		Parau Valea Mare	Statie de pompare Tip TOP 65 alcatuita din : cod refulare, set montaj cod refulare, bridă ghidaj, set montaj bridă, lan ancorare, cheson din material plastic având D=1000mm, H=4000- 4500mm, instalații hidromecanice in interiorul statiei. Caracteristici tehnice: Q=28,5 mc/h; H=14,5mca;P=4,4kw (1A+1R).	Avariate	Buc 1	40000
5. Construcții hidrotehnice													
5.1	Gabioane	M 150	Uat Faraoni	Valea de Sus In dreptul locuitorului Ciceu Ioan-nr. 1023	D	Văltură	Depășirea capacității de transport	Văltură rapidă	Paraul Valea Mare	Gabioane	Plasa de sarma si piatra	mc 300	150000
5.2	Gabioane	M 150	Uat Faraoni	Valea de Sus In dreptul locuitorului Ciocneag Maria- nr. 1060	D	Văltură	Depășirea capacității de transport	Văltură rapidă	Paraul Valea Mare	Gabioane	Plasa de sarma si piatra	mc 300	150000

5.3	Gabioane	M	100	Uat Faraoni	Valea de Sus In dreptul locuitorului Iaraul Mihai-nr. 883	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Gabioane	Plasa de sarma si piatra	mc	200	100000
5.4	Gabioane	M	100	Uat Faraoni	Valea de Sus In dreptul locuitorului Cochior Felician- nr. 1013	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Gabioane	Plasa de sarma si piatra	mc	200	100000
5.5	Gabioane	M	50	Uat Faraoni	Valea de Sus In dreptul locuitorului Bulai Maria-nr. 1015	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Gabioane	Plasa de sarma si piatra	mc	300	25000
6	Terenuri Agricole														
6.1	Teren arabil	Ha	0,12	Fartade Seban Elisabeta	Sat Faraoni, 1042A	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Gradina	ha	0,12	100%
6.2	Teren arabil	ha	0,01	Ciuraru Magdalena	Sat Faraoni, Nr. 1165	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Gradina	ha	0,01	100%
6.3	Teren arabil	ha	0,03	Bulai Tereza	Sat Faraoni, Nr. 1022	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	faneata	ha	0,03	100%
6.4	Teren arabil	ha	0,02	Boros Verona	Sat Faraoni, Nr. 1039	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Gradina	ha	0,02	100%
6.5	Teren arabil	Ha	0,03	Iacobus Ana	Sat Faraoni, Nr. 1040	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Gradina	ha	0,03	100%
6.6	Teren arabil	Ha	0,04	Cioineag Maria	Sat Faraoni, Nr. 1090	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Gradina	ha	0,04	100%
6.7	Teren arabil	Ha	0,02	Moranu Bernadin	Sat Faraoni, Nr. 1091	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Gradina	Ha	0,02	100%
6.8	Teren arabil	Ha	0,05	Moranu Claudia	Sat Faraoni, Nr. 1101	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Gradina +curte	Ha	0,05	100%
6.9	Teren arabil	Ha	0,08	Duma Porondi Cnsinel	Sat Faraoni, Nr. 1096	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Gradina +curte	Ha	0,08	100%
6.10	Teren arabil	Ha	0,15	Diac Bernadin	Sat Faraoni, Nr. 1098	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Gradina +curte	Ha	0,15	100%
6.11	Teren arabil	Ha	0,10	Patrascu Daniel	Sat Faraoni, Nr. 1100	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Gradina +curte	Ha	0,10	100%

6.12	Teren arabil	Ha	0,12	Cuma Cristina	Sat Faraoni, Nr.1200	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Grădina -curte	Ha	0,12	100%
6.13	Teren arabil	Ha	0,02	Farcas Cristina	Sat Faraoni, Nr.1285	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Grădina	Ha	0,02	100%
6.14	Teren arabil	Ha	0,02	Cuma Potondi Anton	Sat Faraoni, Nr.1092	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Grădina	Ha	0,02	100%
6.15	Teren arabil	Ha	0,03	Cosa Cires Angelica	Sat Faraoni, Nr.1095	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Grădina legume	Ha	0,03	100%
6.16	Teren arabil extravilan	Ha	7,00	Bortos Tereza	Sat Faraoni, Nr.280	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Porumb, orzoaica, lucerna	Ha	7,00	100%
6.17	Teren arabil extravilan	Ha	98,00	Farcas Gherghina Adrian SC AGROAD SRL	Sat Faraoni, Nr.421A	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Soia, porumb, grâu	Ha	98,00	100%
6.18	Teren arabil extravilan	Ha	2,00	Farcas Gherghina Cristina	Sat Faraoni, Nr.421A	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Vinete ceapa	Ha	0,75 1,25	100%
6.19	Teren arabil extravilan	Ha	2,36	Roca Simona Cristina	Sat Faraoni, Nr.324	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Legume in camp	Ha	2,36	100%
6.20	Teren arabil extravilan	Ha	1,5	Cochiorca Mihai	Sat Faraoni, Nr.704/37	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Legume in camp	Ha	1,5	100%
6.21	Teren arabil extravilan	Ha	2,00	Farcas Anton	Sat Faraoni, Nr.682	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Porumb	Ha	2,00	100%
6.22	Teren arabil extravilan	Ha	1,65	Cochiorca Ioan	Sat Faraoni, Nr.704/37	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Legume in camp	Ha	1,65	100%
6.23	Teren arabil extravilan	Ha	4,5	Cochiorca Angela	Sat Faraoni, nr.485	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Porumb	Ha	4,5	100%
6.24	Teren arabil extravilan	Ha	1,5	Pal Maria	Sat Faraoni, Nr.703/18	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Porumb	Ha	1,5	100%
6.25	Teren arabil extravilan	Ha	5,00	Cochiorca Petre	Sat Faraoni, Nr.485	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Porumb	Ha	5,00	100%

6.26	Teren arabil extravilan	Ha	0.72	Jilau Ioan	Sat Faraoni, Nr.807	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Lucerna, porumb, soia, pepeni	Ha	0.10 0.60 0.02 0.06	100%
6.27	Teren arabil extravilan	Ha	12.7	Fantas Gerghina Cristina	Sat Faraoni, nr.228	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Porumb, grau, ardei, cartofi	Ha	2 5 1.5 2 2.2	100%
6.28	Teren arabil extravilan	Ha	34	Diac Catalin Andrei	Sat Faraoni, Nr.1028	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Plante de nufăr, paști permanente, orzoaica, porumb	Ha	18.04 10.29 2.29 2.46	60% 80% 30% 60%
6.29	Teren arabil extravilan	Ha	11.5	Isvanca Pavel	Sat Faraoni, Nr.957	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Porumb, grau	Ha	7.5 4	100%
6.30	Teren arabil extravilan	Ha	1.6	Isvanca Emilian	Sat Faraoni, Nr.957	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Porumb	Ha	1.6	100%
6.31	Teren arabil extravilan	Ha	7.00	Franou Cristina	Sat Faraoni, Nr.414	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	faneata	Ha	7.00	100%
6.32	Teren arabil extravilan	Ha	3.00	Bulai Valentin	Sat Faraoni, Nr.348	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	porumb	Ha	3.00	100%
6.33	Teren arabil extravilan	Ha	4.00	Bulai Anton	Sat Faraoni, Nr.1004A	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Porumb, grau	Ha	1.00 3.00	100%
6.34	Teren arabil extravilan	Ha	1.00	Bortos Andrieș	Sat Faraoni, Nr.466	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	lucerna	Ha	1.00	100%
6.35	Teren arabil extravilan	Ha	33.56	Paltascu Angelica	Sat Faraoni, Nr.159	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Lucerna, porumb, pasune	Ha	2.00 3.56 28.00	100%
6.36	Teren arabil extravilan	Ha	241	Antal Maria	Sat Faraoni, Nr.590	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Grau, porumb	Ha	5.00 4.00	100% 100%
6.36	Teren arabil extravilan	Ha				D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Teren arabil	Grau porumb	Ha	187.00 45.00	50% 50%
7. Animale															
7.1	Pasari	Buc	10	Moranu Bernadin	Sat Faraoni, nr.1091	D	Vitură	Depășirea capacității de transport	Vitură rapidă	Paraul Valea Mare	Pasari	Pasari	buc	30	300

7.2	Pasari	Buc	3	Jitaru Sel Clara	Sat Faraoni, nr.1137	D	Vitura	Depășirea capacității de transport	Vitura rapidă	Parau: Valea Mare	Pasari	pasari	buc	30	94
7.3	Pasari	Buc	15	Bonds Verona	Sat Faraoni, nr.1039	D	Vitura	Depășirea capacității de transport	Vitura rapidă	Parau: Valea Mare	Pasari	pasari	buc	30	450
8. Alte materiale															
8.1	Materiale constructie	mc	6	Farcas Maximilian	Sat Faraoni Nr.1011	D	Vitura	Depășirea capacității de transport	Vitura rapidă	Parau: Valea Mare	Ginzi casa	lemn	mc	6	1800
8.2	Materiale constructie	mc	5	Cochior Daniel	Sat Faraoni Nr.1025	D	Vitura	Depășirea capacității de transport	Vitura rapidă	Parau: Valea Mare	Ginzi casa	lemn	mc	5	1500
8.3	Materiale constructie	mp	20	Ciuranu Misca Cristian	Sat Faraoni Nr.1153	D	Vitura	Depășirea capacității de transport	Vitura rapidă	Parau: Valea Mare	Bolta casa ciment	caramida saci	mp buc	5 20	800 340
8.4	Materiale constructie	mc	10	Buiai Anton	Sat Faraoni Nr.1004A	D	Vitura	Depășirea capacității de transport	Vitura rapidă	Parau: Valea Mare	adeziv	saci	buc	10	190
											balast	piatra	mc	10	500
Total valoric ESTIMAT pe SAT FARAONI															1483594

NOTĂ: Estimarea prețurilor a fost făcută în conformitate cu Hotărârea CJSU Bacău nr. 1/07.07.2010, privind aprobarea propunerilor de prețuri pentru evaluarea locuințelor și obiectivelor de infrastructură afectate de inundații în lunile Iunie-Iulie 2010.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 8 exemplare.

I.S.U. Bacău
Lt. Col. *[Signature]*
S.G.A BACĂU
ing. *[Signature]*

Radu Bighiu

ec.

Vîntu Beatrice

D.A.J. J. Bacău

I.J.C BACĂU
ing. *[Signature]*

Strugaru Romulus

CJ- S.P.D.J Bacău

ing. *[Signature]*

PRIMĂRIA FARAONI
p. PRIMAR

CIUBARU CRISTINA



[Signature]
Dorothy Năstase